

Hydroplane "Rocket" in 1 zu 10

Post by "Käptn Graubeer" of Mar 14th 2023, 9:17 am

[Quote from Stefank](#)

Ich werde mal wieder mit ABS Leisten und Klebeband probieren.

Moin Stefan,

[Quote from Stefank](#)

Heute war die zweite Testfahrt - diesmal ein längeres Video.

Es fährt immer noch sehr nass, wenn in der Kurve auf der Innenseite das Wasser aufsteigt und ins Cockpit fällt. Hier wird auch eine Windschutzscheibe nicht helfen, ich muss die aufsteigende Wasserfront noch brechen.

hast du die zweite Testfahrt, wie erstens erwähnt, mit den provisorischen Leisten durchgeführt ?

Kannst du ein paar Bilder deines Rumpfes hier einstellen ?

Ansonsten scheint bei dir, deinem Video nach, das gleiche Problem wie [hier](#) vorzuliegen.

M.f.G. Jörg