

Robbe Zollboot Buchhorn

Post by “Holzwurm0101” of Nov 4th 2023, 8:17 am

Nun denn...da ich ja ca1979-80 eine Buchhorn hatte...mit Brand Anlage...und dann mit 3 Wellen betrieben habe (2 auf Regler und die Mitte auf Speedschalter)

lief mir nun wieder eine über den Weg bei den kleinen Anzeigen.

Das Original verkehrte damals hier auf der Elbe (Grenzverkehr) Als Bardowick, Neu Darchau und Göhrde.

Da kam doch glatt noch eine zweite ins Haus....also Entkernen und neu aufbauen....einmal mit Monoantrieb und einmal als Doppelschrauber (nein keine Getriebemotoren EF76 mehr)

Bilder vom baugleichen Boot

[365762-large.jpg368881-large.jpg416980-large.jpg](#)

[WhatsApp Bild 2023-10-04 um 08.28.22.jpg](#)

Post by “Holzwurm0101” of Nov 4th 2023, 8:25 am

Alles entkernt und Wellen neu gesetzt und Motoren auch....

Reeling neu bzw überarbeitet und nun fertig zum Grundieren....

Post by “Holzwurm0101” of Nov 4th 2023, 8:27 am

so siehts das am Original in Dänemark aus

[bs_15279.JPG](#)

Post by “Holzwurm0101” of Nov 15th 2023, 6:26 am

...zZt baue ich bei beiden Booten die Kabel /Steckverbindung zum Aufbau ein damit die Ansteuerung Beleuchtung, Radar, Scheinwerfer funktioniert ohne großen Kabelsalat

[WhatsApp Bild 2023-11-15 um 06.22.18 7b1a5004.jpg](#)

Post by “Holzwurm0101” of Nov 18th 2023, 6:37 am

...bei der anderen Buchhorn mache ich es anders und baue die Verbindung hinten ein...(mal sehen was besser ist bzw funktioniert)

ansonsten ändere ich das noch bei der jeweiligen um

[WhatsApp Bild 2023-11-18 um 06.22.55 a091ef68.jpg](#)[WhatsApp Bild 2023-11-17 um 23.10.27 3d26c606.jpg](#)[WhatsApp Bild 2023-11-17 um 23.10.35 16cf2534.jpg](#)

Post by “Holzwurm0101” of Nov 22nd 2023, 10:41 am

..ich habe schon al den ersten Mastaufbau verlötet (Testversion)

die UKW Antenne muß noch...ebenso die Beleuchtung...evtl muß ich das ganze auch etwas dicker machen damit die Litze drin reinpassen

Aber schon mal ein Anfang.

[WhatsApp Bild 2023-11-22 um 08.03.09 24eda272.jpg](#)

Ansonsten schon mal passend finde ich..

[WhatsApp Bild 2023-11-22 um 08.03.09 59d6d0d7.jpg](#)

Am Original sah das mal so aus

[365762-large.jpg](#)

Post by “Holzwurm0101” of Nov 23rd 2023, 6:45 am

....ich habe mich dann mal an den Lautsprecher gewagt diesen anzufertigen...

Nun ja ...das Ergebnis mehr schlecht als Recht...(meine Meinung)

[WhatsApp Bild 2023-11-22 um 17.33.30 13e7d2cf.jpg](#)

mit einem Drucker (habe ich aber nicht) würde das natürlich besser aussehen

[21795-18494478.webp](#)

Post by “Holzwurm0101” of Nov 23rd 2023, 8:53 am

...da die passenden Positionsleuchten nicht mehr gibt bzw wenn sehr teuer geworden sind...mache ich die nun selber.

Drehbank...ja vor Jahren verkauft...

also made by hand...

[WhatsApp Bild 2023-11-22 um 13.52.01 e8696af2.jpg](#)[WhatsApp Bild 2023-11-22 um 13.52.05 d33fef9d.jpg](#)[WhatsApp Bild 2023-11-22 um 13.52.12 ef3d6fab.jpg](#)

Nun noch ordentlich zurechtfeilen dann passt das

Post by “veitha” of Nov 23rd 2023, 8:59 am

Moin Jens,

dafür braucht es nicht unbedingt 3d-Druck - dünnes ABS oder PS. Sekundenkleber und etwas Spachtel tun's auch.

[133 Explora.jpg](#)

[135 Explora.jpg](#)

[137 Explora.jpg](#)

Post by “Holzwurm0101” of Nov 23rd 2023, 9:09 am

Ja Hermann...ich denke mal in 1:15 bekomme ich das dann auch noch so hin...

Post by “Holzwurm0101” of Nov 24th 2023, 6:50 am

...ich habe den Lautsprecher nochmal neu gemacht...so siehts schon besser aus....(mit Farbe dann noch mehr)

vorher noch etwas zurechtfeilen

[WhatsApp Bild 2023-11-24 um 06.49.08 c5c6b0cd.jpg](#)

Post by “veitha” of Nov 24th 2023, 9:15 am

Jep, das kommt als Exponentiallautsprecher gut hin 😊

Post by “Holzwurm0101” of Nov 25th 2023, 6:21 am

...die 2m Antenne ist auch fertig,,ebenso die für das UKW Funkband

[WhatsApp Bild 2023-11-24 um 10.34.44 be069aa2.jpg](#)

Post by “Holzwurm0101” of Nov 28th 2023, 11:02 am

sodele...beide Masten und Antennen sind fertig....nun lackieren dann gehts an die Verkabelung

[WhatsApp Bild 2023-11-28 um 10.03.07 0978856f.jpg](#)

Post by “Holger der Zweite” of Nov 30th 2023, 2:11 pm

Hallo Jens,

eine schöne Arbeit, die Du da ablieferst.

Hast Du auch etwas an den Außenkanten des Rumpfes gemacht, damit die Buchhorn nicht so "nass" läuft, so spritzt und sich nicht das Wasser bei schneller Fahrt in die Plicht zieht?

Post by "Holzwurm0101" of Dec 1st 2023, 6:02 am

also...ich habe am Heck den Spiegel etwas begradigt, d.h. einmal ABS aufgesetzt und somit aufgespachtelt das die "Kanten" schärfer sind und nicht so rund.

Somit sollte es besser laufen und nicht so "saugend"

Mit der Plicht muß ich sehen wie sich dann der einschrauber und der Doppelschrauber verhält. Damals hatte ich keine Probleme das Wasser (außer es hat geregnet) in den Heckbereich kam (soweit ich mich erinnere)

Ansonsten ist der Rumpf schon ziemlich dem original angepasst

[bs_15279.JPG](#)

Post by "Holger der Zweite" of Dec 1st 2023, 12:48 pm

Hallo Jens,

das Heck ist nicht so das Problem, sondern die seitlichen Kanten sind einfach zu rund und somit "wirft" sie die Bugwelle bei Kurvenfahrt in die Plicht.

Gut es ist wahrscheinlich auch eine Frage der Geschwindigkeit. Ich bin mit einem 9,6V 700er von Graupner an 4s unterwegs. Beim Prop bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ob ich einen 33er oder 35 mit 1,4er Steigung drauf habe, da müsste ich erst noch einmal messen.

Post by "Holzwurm0101" of Dec 2nd 2023, 7:20 am

ok Holger...das muß ich dann sehen...

Verbaut sind einmal 540er an 35er Messingprop und 2x 540er an 30er Messingprop

da sollen dann 3S mit 11,1v dran...das sollte schon passen <(wenn gut getrimmt)

Werde dann berichten ...ob gut oder nicht

Ansonsten hoffe ich auf meine über 50jährige Erfahrung im Modellbau

Post by “Holzwurm0101” of Dec 5th 2023, 11:04 am

Ich habe noch ein seltenes Foto des Ursprungbootes bekommen...die CORONET P32-9 in der Erprobung

[Coronet P32-9.jpeg](#)

Post by “Holzwurm0101” of Dec 7th 2023, 11:50 am

so, habe da mal angefangen den Sandanker anzufertigen....

Für den ersten schon ganz ordentlich

[WhatsApp Bild 2023-12-07 um 11.40.07 6c285a40.jpgWhatsApp Bild 2023-12-07 um 10.12.18 4127e9d4.jpg](#)

Post by “Holzwurm0101” of Jan 2nd 2024, 11:31 am

so, die beiden Radar sind mit Getriebe ausgestattet und laufen...nun lackieren

[WhatsApp Bild 2024-01-02 um 11.21.58 2038da12.jpg](#)

[Zoll Görde.jpg](#)